

Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-366

Таблица №8.1

Схема первичных соединений камер									
Порядковый номер схемы	1	1з	3	4	5	6	7	8	9
Номенклатурное обозначение камер	1-400 1-630	1з-400 1з-630	3Н-400 3Н-630	4Н-400 4Н-630	5Н-400 5Н-630	6Н-400 6Н-630	7Н-400 7Н-630	8Н-400 8Н-630	9Н-400 9Н-630
Схема первичных соединений камер									
Порядковый номер схемы	10	11	12	13	14	15			
Номенклатурное обозначение камер		11-400	12-400	13-630	14-400	15-400	ШМ1-2000 ШМ2-2500 ШМ3-3000	A300 L=2000 A300 L=3550 A300 L=3750	ШМП-2000 ШМП-2500 ШМП-3000

Опросный лист заказа камер КСО 366

Опросный лист заказа камер КСО 366					Пример
Порядковый номер схемы камеры КСО 366					06
Класс напряжения, кВ					10 кВ
Номинальный ток, А					630А
Тип трансформаторов тока					100/5
Тип предохранителя					ПКТ-100А
Тип трансформаторов напряжения					нет
Количество на заказ, их номера на плане					2 шт. (3,5)
Количество торцевых панелей					2шт.

Планировка расположения камер КСО366
